

jmenovitý proud motoru / A /	kombinace proudových transformátorů počty závitů
101 - 150	150 : 5 + CTM 010 1 + 2
151 - 250	250 : 5 + CTM 010 1 + 2
251 - 500	500 : 5 + CTM 010 1 + 2
501 - 999	1000 : 5 + CTM 010 1 + 2

Tab. 2: Tabulka pro výběr proudových transformátorů u motorů s jmenovitým proudem nad 100 A