



Obr. 6: Příklad zapojení CTM 010 se 2 závitů a primárním transformátorem 500:5 s 1 závitěm pro 260A motor.